

# 避難訓練・消火器講習会写真

日時 2014/10/2 14:15～15:00

①14:15に1階A工区にて火災発生、被災者1名が取り残されていると事務所に通報あり。

②避難誘導班はハンドマイクにて各エリアで直接避難指示。救護班は、タンカを持って被災者の救護に向かう。



ハンドマイクにて避難指示



タンカを持って現地向かう

③避難指示を受けて、作業所内の全作業を中断し全員が朝礼会場に集合する。救護班は被災者を朝礼会場まで運ぶ。



作業を中断し避難



被災者を救護

④点呼を取り、全員が集まったことを確認する。



朝礼会場に集合



点呼

避難までの時間  
12分35秒

⑤消火器の実施訓練



CO2消火器



ウレタン火災発生！！



CO2消火器



CO2消火器



強化液消火器



強化液消火器



強化液消火器



水消火器



水消火器

⑥講評

避難の様子を見ていると、急いでいる人もいれば、ゆっくりしている人もいた。

今回の訓練で、万が一の際にはどのように動くべきかが分かった筈なので、非常時は迅速に行動をすること。

消火器の実施訓練を行ったことで、ウレタンに火が着いたときの怖さ、消火器の使い方が学べた。

絶対に火災を起こさないという気持ちを持って、作業を行うこと。



講評の様子