

事例1



事例の概要

人が集まりやすいEV前に「災害事例」の看板を掲示することにより、類似の災害を起こさないよう注意喚起を図っている。また、当現場に関連した事例を掲載することにより安全に対する意識付けを行っている。

事例1



事例の概要

搬入導線上に「頭上注意」表示をすることによりトラックの積載高さやクレーンの吊荷によるPC版への接触災害の防止を図っている。