

# 事例1



## 事例の概要

現場のいたる所で『立入禁止』の看板は目にするが、なぜ立入禁止なのかについて明示されていない場所もいくつか見受けられる。はっきり書かれていないことで、自分が少しくらい入っても大丈夫だろうと思う人もいるため、これでは立入禁止の表示をしている意味がない。どのような作業を行っているかを明示することで、立入禁止区画内に潜んでいる危険性の「見える化」を図ることができる。