



公園内の一角にある建設作業所です。小さいお子さんの入場が多い公園内なので危険箇所であることの見える化を三重にし、またカラーコーン、バーは作業員の退場時、歩行者との衝突防止の為、立ち留まることの見える化としました。