

# 「工事車両の接近」が見える化

## 課題

見通しの悪い道路を歩いている歩行者等に、工事車両の接近を知らせる必要があった。

## 対策

E T C車載器を搭載した工事車両が見通しの悪い道路に接近したとき、D S R Cアンテナが工事車両情報を検知し、電光掲示板で歩行者に「工事車両接近注意」の注意喚起を行った。

【自社開発 NET I S登録】



## 状況写真

通常は消えているが、車両が前方から接近すると、「工事車両接近中」と、3回点滅する。



通常は消えているが、車両が後方から接近すると、「工事車両接近中」と、3回点滅する。

