



<h1>安全改善事例</h1>	プレス課	課長	係長	作成

工程名	N1A金型置き場	分類(該当に○)			
テーマ(目的)	クレーン作業での金型置き場枕木でのつまずき防止	安全	品質	原価・生産	環境
改善概要	枕木端に色を塗り作業者が気づき易い様に変更	○			
		情報入手先(該当に○)			
		社内	○		
		社外			

改善前

問題点

- ・クレーン作業者が金型置き場を、移動時に枕木で足を引っ掛け転倒する可能性があった。






金型置き場の枕木が黒系色で見にくい為枕木につまずき転倒する恐れがある。

参考

- ・枕木は金型から約100mm以上出すルールになっている。※金型保管時の転倒防止。

改善後

枕木の端に黄色のペンキを塗布し目立つように改善した。

枕木端に黄色のペンキを塗布し作業者にも、枕木の位置が分かり易い様に実施。
※他枕木にも横展済み