(説 明)

入居されているの方々・作業員等の転倒・つまづき事故防止を図る為、見える化とし、 注意喚起看板・スロープ・板・ゴムシート・セブ・ラテープにて養生を実施した。

見える化を実施した事により、作業範囲の明確化及び安全を確保する事が出来た。 尚、通行者への挨拶・声掛けを徹底し、積極的にを心掛けた。

(添付図)

建物出入り口 (施工用ホース横断部見える化・養生状況)



仮設ホース横断部の段差解消対策・注意喚起看板



仮設給水ホース配置・注意喚起看板

