


## 「“接地線” 接続部」 状況の見える化

改善前	改善後
<p>「問題点」(取上げた理由)</p> <p>接地線接続部の状況確認は接地系統図を用意し、一ヶ所ずつ膝を着いたり、低姿勢で実施するため腰痛が伴っていた。</p>	<p>「工夫した点・苦勞した点」</p> <p>品質保証の一環として「接地線接続部状況写真」を作成し接地端子箱に掲示した。</p>



<p>「効果」</p> <p>(1) ひと目で接地系統が分かり、接続状況も確認できる。</p>
---