

現地に滑り止め・注意喚起の表示

『見える化』

トイレの内部(サイネージ)に災害事例を

階段昇降時は手すりをつかむ

階段



災害事例を渡し、意識付けを狙う

状況	仮設事務所の階段昇降時、油断による転落事故発生						
対策	階段の昇降時には油断をしないで手すりをつかむ。						
発生日	2018/10/27	職種	元請社員	年齢	53歳	傷病名	左腕腕部骨折