

## 公衆災害防止：終末処理場「ゲートのロープ柱」の見える化

実施前	実施後
<p>「取上げた理由」</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ゲートの両側にあるロープ柱は特に日没時から見づらさがあった。</li></ul>	<p>「実施した内容」</p> <ul style="list-style-type: none"><li>反射材、反射テープを貼り付け、ライトの反射で昼夜とも視界に入り易いようにした。</li></ul>
<p style="text-align: center;">《 改善前 》</p>  <p style="text-align: center;">《 改善後 》</p>  <p style="text-align: center;">① 反射レンズ ② 反射テープ ③ 蛍光テープ を貼付。 【夜間の反射状況】</p> <p style="text-align: center;">【改善後のゲート全景】</p>  	
<p>「結果」</p> <ul style="list-style-type: none"><li>接触防止。</li><li>交通事故防止。</li></ul>	