

ベルトコンベヤー 危険有害箇所について

過去に、BCシート点検・掃除の際、運転中に作業したため輸送されてきた、固結物が作業員の手に当たり罹災した経緯あり



「運転中は手を入れるな！」見える化
BC運転中は作業禁止を促している。
過去に災害が発生している事を明示し、各作業員
への注意喚起、そして経験の浅い作業者に周知し
ている。

車輦通行時の周辺確認

見通しが悪く、車両通行時ぶつかりそうになるため、左右確認標識設置。



「左右確認！」見える化
標識に加え、カーブミラーでも見える化！

電気室退出時に注意

車輛の往来が多く、部屋を退出の際、扉を開けると目の前に大型トラックが！！。



「退出時車に注意！」見える化
標識設置で退出時安全化！

頭上が狭い場所への注意喚起

階段歩行時、高さ約1M50cmの梁に頭をぶつける恐れがある
頭上注意！！



「床にも頭上注意！」見える化
階段歩行時、安全化！

電気室内入室時の注意事項

電気室は高圧・低圧設備及び精密機器もあるため、部屋の環境が悪化すれば、最悪火災等にもつながりかねない。



「靴底の泥や水分を落としてから入室してください！」見える化

標識設置で電気室環境美化！