実例を基に全体朝礼における危険予知訓練写真

①危険の潜んだ実例写真



- ※朝礼での活動内容
- ①バットの積み上げ段数は、最高10段との取り 決めがあるが守られていない。
- ルールを守らないと、どんな危険があるか。 ②身長より高く積んであるバットを背伸びして
- 取ろうとしているため、バットもしくは蓋の落下、 バットの転倒の危険がある。他に作業者の腰へ の負担と体勢を崩し転倒する危険が考えられる。
- ③1つの作業でも幾つもの危険が潜んでいる事を 理解してもらうよう説明する。

②実際に想定される危害写真



- ④実際に作業中に起こっていること。しかし 怪我等は幸い発生していないことを説明。
- ⑤実際にみんなの周りで危険な作業が行われ ている事を知らせるとともにルールの大切さを 知ってもらう。

③ルールを守ることで防止される危害写真



- ⑥ルールを守る事で安全に作業が出来るように なる事を全員に納得してもらう。
- ⑦身近なところに潜む危険を見つけ直すことで 安全に作業が出来る事を理解してもらい、 作業中も安全を考えながら作業すると、怪我 の防止につながるとこを理解してもらう。