

保護具着用ルール

作業名 **Casting Start**



保護具着用 ➡ ヨシ!

保護具着用ルール

作業名 **Glass Cutting**



保護具着用 ➡ ヨシ!

大きな声で安全を確認する作業の洗い出し


冷延 職場

設備名 **CM** 大きな声で「安全」を確認しよう!



作業名	チェック重点項目内容	指差呼称項目
クレーン作業	荷の重心を二方向から確認する	芯ヨシ!
	ワイヤーの張りを確認する	かかりヨシ!
	床面から荷を50〜200mmほどまで巻き上げ停止し、荷の状態を確認する	地切りヨシ!
フォーリフト作業	荷降ろし前に位置を二方向から確認する	荷降し位置ヨシ!
	発進時に周囲の確認をする	左ヨシ、右ヨシ、前ヨシ!
スプール運搬	クレーン稼働して荷吊り上げ時、荷の状態を確認する	地切りヨシ!
炭酸ガス運搬	炭酸ガス使用場所に入る時、遮断稼働を確認する	遮断ヨシ!
安全ロック使用	安全ロック使用時、ランプの確認をする	安全ロックヨシ!

ヒヤリハット・思いやりカード提出MAP (2011年10月版)



ヒヤリハット・思いやりカード提出多発場所注意喚起



ヒヤリハット・思いやりカードの提出多発場所に注意喚起のためマークを取り付け



啓蒙活動 ビラ入れ実施風景



啓蒙ビラの事例

安全緊急事態!!

1月分から4番線搬送台の発生

発生	日時	発生場所	発生	発生
本件	T08013	搬送作業	作業員が搬送台の停止位置を誤り、搬送台の走行中に乗車した。	搬送台の走行中に乗車したため、搬送台の走行方向に倒れ、搬送台の走行方向に倒れた。
	T08014	搬送作業	作業員が搬送台の停止位置を誤り、搬送台の走行中に乗車した。	搬送台の走行中に乗車したため、搬送台の走行方向に倒れ、搬送台の走行方向に倒れた。
発生	T08015	搬送作業	作業員が搬送台の停止位置を誤り、搬送台の走行中に乗車した。	搬送台の走行中に乗車したため、搬送台の走行方向に倒れ、搬送台の走行方向に倒れた。
	T08016	搬送作業	作業員が搬送台の停止位置を誤り、搬送台の走行中に乗車した。	搬送台の走行中に乗車したため、搬送台の走行方向に倒れ、搬送台の走行方向に倒れた。

- 【緊急対応】** **基本に徹し、工場一丸で安全現場を作ろう**
- 緊急対策
 - 対策シートを貼って自発的KY
 - パトロールの徹底
 - ① 現場にいない作業・エリアの巡回パトロール
 - 各部署で予定を改めて、全機日11:30~12:00実施 (2/19~)
 - ② リスクの高い作業に就いたパトロール
 - 3月までに各部署2件以上