



## 災害発生現場表示による危険個所の「見える化」

過去にポンプ基礎から左足で降りた時に左足首を捻り、踵を骨折した休業災害の発生現場に「ここで災害が発生した」と分かるように「感嘆符マーク」を表示している。

