

	タイトル： 仮囲いの掲示物			
工事概要	発注者	工 種	工事の種類	工事場所等
	東京都	地元対策	河川工事	東京都杉並区大宮2-26
実際工期	平成27年10月5日～平成29年5月30日			
対策の背景目的	工事の影響により、カワセミがいなくなってしまうと心配する声、地元住民より上がっていた。			
対策概要	仮囲いに工事区域内に生息する生物の写真や過去の水害の写真を掲示して工事に対する理解を求めた。			
実施事項			説明内容	
			<p>工事区域に生息するカワセミ等の写真を掲示し、工事中も変わらず生物が生息していることをアピールした。</p>	
			<p>過去の集中豪雨による災害の写真を掲示し工事の必要性をアピールした。</p>	
効果	工事区域周辺は、ジョギング・ウォーキングをする人が多く、立ち止まって写真を見ている人をよく見かけ、よいアピールになっているようだった。			
反省点 今後の課題 特記事項				