

タイトル： 安全通路の見える化				
工事概要	発注者	工 種	工事の種類	工事場所等
	岩手県	安全管理	防潮堤	岩手県陸前高田市米崎町堂ノ前地内
実際工期	平成26年10月25日 ～ 平成28年10月31日			
対策の背景目的	施工ヤード及びブーティング上端部を「安全通路」として工事用車両との接触事故、足場からの飛来落下物による事故防止に努めた。			
対策概要	カラーコーン、コーンバーにて安全通路の明示を行った。			
実施事項			説明内容	
  			<p>・安全通路を設け作業員が不用意に危険箇所に立入ないように明示を行った。</p>	
効果			<p>・重機との接触、足場からの落下物による災害なく完了</p>	
反省点 今後の課題 特記事項				