

蛍光のぼり旗、プリズム蛍光高輝度スリム看板の設置による交通安全

改善前	改善後
<p>「問題点」 主要幹線道路沿いの遠方監視装置更新工事であった。 通行車両のドライバー、近隣住民への周知及び作業員の安全確保の対策が必須であった。</p>	<p>「改善した点」 「秋の全国交通安全運動」期間中の工事でもあり、主旨・目的に同調し「蛍光のぼり旗」、「プリズム蛍光高輝度スリム看板（NETIS 登録番号 TH-07005-V）」を設置した。</p>

【改善後】



「効果」

通行ドライバー、近隣住民への周知と作業員の安全が確保できた。