

【タイトル】

扉開放範囲の危険見える化

改善後



通路に面している扉の開く範囲を蛍光塗料にて床面に塗装をした。
視覚的に誰もが通行時の危険箇所として認識ができる。

改善前

通路側に開く扉のため、通行者に接触するリスクがあった。