

見える安全化 改善事例

台車運搬時の固縛安全見える化



台車運搬時に台車の下を固縛結束具を通す作業は危険を伴いやり難い作業で有り、効率化を図った。