

# 歩行災害防止活動：構内段差の「顕在化」「見える化」「補修」

構内の段差 595箇所を抽出、従業員全員で改善を実施

30mm以内の段差

足を引っ掛けそうな場所



速乾性セメントで補修し段差を無くした

段差なし

30mm超えの段差

足を引っ掛けそうな場所



蛍光塗料で塗装し、注意喚起