

# 転倒危険箇所の見える化

## 改善前の問題点

部屋の出入り口に段差があるが視認しづらいため、通行時に躓いて転倒をする恐れがあった。



## 見える化実施後

トラテープによる段差の見える化や、「足元注意」の表示により、危険箇所の視認性が向上し、転倒するリスクが低下した。

