

台車置き場の見える化（転倒防止）

改善前の問題点

台車の定位置が決まっておらず、台車を乱雑に置いていると通路にはみ出してしまい、通行時に躓き、転倒をする恐れがあった。



見える化実施後

写真付きでの置き場の見える化や、簡易的なストッパーの設置により、台車の定位置管理がしやすくなり、転倒のリスクが低下した。

