

# パレット段差の見える化

## Before

作業場に置かれたパレットに躓き転倒する恐れがあった。

## After

パレットの周りに視認しやすいトラテープをはり、足元注意の表示をすることで、作業者への意識付けを行った。

