



事務所内フロア段差のつまづき防止対策



横の構造図



横の構造図 対策後



入口に注意喚起の張り紙



対策後の結果について

アルミ板の突起をL型カバーとフローリングシートで覆い、フラットにした事で原因が無くなった事、更にトラテープを貼った事で確認しやすく、意識付けする事ができました。初来館の方にも可視化注意喚起す