

巡視を通じて気づいたカーペットの剥がれ

Before




会議室エリア

巡視を通じてカーペットの剥がれを発見



After



施設部門と連携しフラットな床に